

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	778	Landratsamt Unterallgäu	31 - 1711.0/2
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	778	Landratsamt Unterallgäu	31 - 1711.0/2
Betreiber	[Name]	Knettenbrech + Gurdulic Süd GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Sortieranlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Schützenstraße 10	86842	Türkheim
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Zeitweilige Lagerung gefährlicher Abfälle		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	20.03.2024	angekündigt [J/N]	N	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	N			
	Schwerpunkte [J/N]	J	Lagerung der Abfälle, Betriebstagebuch		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Abluftreinigungsanlage war außer Betrieb	Abluftreinigungsanlage muss dauerhaft laufen	Sofort	LRA Unterallgäu	30.07.2024
Es konnte keine Sachkunde nach Altholzverordnung vorgelegt werden	Fortbildung eine Mitarbeiters vor Ort	Sofort	LRA Unterallgäu	19.04.2024

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL