

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	778	Landratsamt Unterallgäu	31 - 1711.0/2
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	778	Landratsamt Unterallgäu	31 - 1711.0/2
Betreiber	[Name]	Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Ziegelwerk Klosterbeuren		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Klosterbeuren, Ziegeleistr. 12	87727	Babenhausen
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse < 75 t		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	2.10.1 / G / E		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	02.07.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	N			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Ergebnisse der Staubmessungen wurden dem Landratsamt Unterallgäu bisher nicht übermittelt	Übermittlung der Messergebnisse	19.08.2024		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL